

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы АМО
Оренбургский район по
социальным вопросам –
начальник УК МИИ

А.А. Соколенко

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МБУК ТМЦ
Оренбургского района

О.В. Моисеева

2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Караванный районный Дом культуры (нежилое помещение)

1.2. Назначение: культурно-досуговое учреждение

1.3. Адрес объекта: 460527; Оренбургская обл, Оренбургский район, п.Караванный, ул.Советская, д. 8

1.4. Сведения о размещении объекта: ширина 51:41:46, долгота 55:39:30

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2860,2 кв. м; имеется чердачное и подвальное помещения

- наличие прилегающего земельного участка да;

1.5. Год постройки здания: 1992; последнего капитального ремонта: 2014 г.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2024 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Караванный районный Дом культуры (Караванный РДК)- (Оренбургская обл., Оренбургский район, п.Караванный, ул.Советская,8)- входит в структуру Муниципального бюджетного учреждения культуры «Творческо-методический центр» Оренбургского района Оренбургской области)

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 460527; Оренбургская обл, Оренбургский район, п.Караванный, ул.Советская,8

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: муниципальная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): Управление по культуре и молодежной политике администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 460022 г.Оренбург, ул.Пролетарская, д. 261; тел./факс: 53-59-50; e-mail: orentmz@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):

2.1. Сфера деятельности: культурно-просветительная

2.2. Виды оказываемых услуг : Культурно-досуговая деятельность Караванного районного Дома культуры – проведение различных по форме и тематике культурно-массовых

мероприятий- праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, дискотек, спектаклей, игровых развлекательных программ , создание и организация работы, любительских и творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха; нарушениями умственного развития, инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 10-12 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Пассажирским транспортом с автовокзала г. Оренбург - п.Караванный

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м

3.2.2. время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: визуально

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* с учетом СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 50.13330.2012), утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 605

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: (указывается наименование документа: программы, плана):

По мере поступления финансирования (предположительно с 2026-2030г) в рамках исполнения программы «Доступная среда».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно в полном объеме.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на рабочей Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии объекта(наименование документа и выдавшей его организации, дата),прилагается:

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (дата; наименование сайта, портала):

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы АМО
Оренбургский район по
социальным вопросам –
начальник УКиМП

« » 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МБУК ТМЦ
Оренбургского района

« » 2025 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Караванный районный Дом культуры (нежилое помещение)

1.2. Назначение: культурно-досуговое

1.3. Адрес объекта: 460527; Оренбургская, обл., Оренбургский район, п.Караванный, ул.Советская,8

1.4. Сведения о размещении объекта: : ширина 51:41:46, долгота 55:39:30

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2860,2 кв. м; имеется чердачное и подвальное помещения

- наличие прилегающего земельного участка да;

1.5. Год постройки здания: 1992, последнего капитального ремонта: 2014

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2024- г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Караванный районный Дом культуры (Караванный РДК)- (Оренбургская обл., Оренбургский район, п.Караванный, ул.Советская,8)- входит в структуру Муниципального бюджетного учреждения культуры «Творческо-методический центр» Оренбургского района Оренбургской области)

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 460527; Оренбургская, обл., Оренбургский район, п.Караванный, ул.Советская,8

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: муниципальная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): Управление по культуре и молодежной политике администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 460022, г. Оренбург, ул.Пролетарская, д. 261; тел./факс: 53-59-50; e-mail: orenckid@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: культурно-просветительная

2.2. Виды оказываемых услуг: *Культурно-досуговая деятельность Караванного районного Дома культуры – проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, дискотек, спектаклей, игровых развлекательных программ, создание и организация работы, любительских и творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности.*

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 10-12 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Пассажирским транспортом с автовокзала г. Оренбург - п.Караванный

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту до остановки Гагарина, затем направо

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м

3.2.2. время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: визуально

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СНиП 35-10-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 50.13330.2012), утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 605

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: (указывается наименование документа: программы, плана):

По мере поступления финансирования (предположительно с 2026-2030г) в рамках исполнения программы «Доступная среда».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно в полном объеме.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на рабочей Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: _

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы АМО
Оренбургский район по
социальным вопросам –
начальник УКиМП

А.А. Соколенко

2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МБУК ТМЦ
Оренбургского района

О.В. Моисеева

2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

« ____ » _____ 2025 г.

Наименование территориального образования субъекта РФ:
Оренбургский район Оренбургской области

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Караванный районный Дом культуры (нежилое помещение)

1.2. Назначение: культурно-досуговое

1.3. Адрес объекта: 460527; Оренбургская обл., Оренбургский район, п.Караванный, ул.Советская, 8

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2860,2 кв. м, имеется чердачное и подвальное помещения

- наличие прилегающего земельного участка да;

1.5. Год постройки здания: 1992, последнего капитального ремонта: 2014

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2019- г.

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Караванный районный Дом культуры (Караванный РДК)- (Оренбургская обл., Оренбургский район, п.Караванный, ул.Советская,8)- входит в структуру Муниципального бюджетного учреждения культуры «Творческо-методический центр» Оренбургского района Оренбургской области)

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 460527;Оренбургская обл., Оренбургский район,п.Караванный ,ул.Советская,8

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: муниципальная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): Управление по культуре и молодежной политике администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 460022,г.Оренбург, ул.Пролетарская,261;тел./факс: 53-59-50;e-mail: orenckid@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте: Культурно-досуговая деятельность Караванного районного Дома культуры –проведение различных по форме и

тематики культурно-массовых мероприятий- праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, дискотек, спектаклей, игровых развлекательных программ , создание и организация работы, любительских и творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 10-12 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирским транспортом с автовокзала г. Оренбург - п.Караванный

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м

3.2.2. время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: визуально

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
----	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно

4. Управленческое решение :

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:(указывается наименование документа: программы, плана):

По мере поступления финансирования (предположительно с 2026-2030г) в рамках исполнения программы «Доступная среда».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно в полном объеме.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.согласование на рабочей Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6.другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии объекта(наименование документа и выдавшей его организации, дата),прилагается:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии объекта(наименование документа и выдавшей его организации, дата),прилагается_____.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала):

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на 10 фото. |
| Полэтажные планы, паспорт БТИ | на 5 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): | |
| План эвакуации | на 2 л. |

Руководитель рабочей Комиссии:

И.о. заместителя главы администрации муниципального образования Оренбургский район по социальным вопросам - начальник УКиМП: _____ А.А.Соколенко

Члены рабочей комиссии:

Зам. Начальника УКиМП АМО Оренбургский район: _____ И.М.Бондаренко

Руководитель МБУК ТМЦ Оренбургского района: _____ О.В. Моисеева

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

1. Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка): Караванный районный Дом культуры МБУК
ТМЦ Оренбургского района, п. Караванный, ул. Советская, 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		1				
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3,4	Отсутствие тактильных указателей для инвалидов с нарушением зрения и умственного развития	С,У	Привести в соответствие	-
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	есть		5	Не соответствует нормативам СНиП 35-01- 2001	К	Привести в соответствие	текущий ремонт
1.5.	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие парковки для транспорта инвалидов, вертикального знака парковки, пешеходного перехода	Для всех инвалидов	Привести в соответствие	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функционально й зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, Г)		1,2,3,4	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно.

Результаты обследования:

Входы (входов) в здание: Караванный районный Дом культуры МБУК ТМЦ Оренбургского района, п. Караванный, ул. Советская, 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть		5	Отсутствие тактильной полосы перед лестницей для инвалидов с нарушением зрения, поручней	(О,С)	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.2.	Пандус (наружный)	есть		5	Не соответствует нормативам СНиП 354-01-2001	К	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Наличие порога	(К,О)	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.4.	Дверь (входная)	есть		4,6	Отсутствие раздвижной двери	(К, С)	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть		6	Наличие порога	(К, С)	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	Общие требования к							

	зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функционально й зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г)		4,5,6,	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно.**

Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): Караванный районный Дом культуры МБУК ТМЦ Оренбургского района, п. Караванный, ул. Советская, 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствие тактильной полосы для инвалидов с нарушением зрения, подъем на 2-ой этаж для инвалидов-колясочников невозможен, отсутствие кнопки вызова	(О, К, С)	Привести в соответствие	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие пандуса и поручней, отсутствие тактильных указателей	К,О,С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-				-

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)		7	текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно.**

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Караванный районный Дом культуры МБУК ТМЦ Оренбургского района, п. Караванный, ул. Советская, 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не доступны на втором этаже	О, С	Привести в соответствии	Текущий ремонт
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть		8,9	Отсутствие тактильных указателей перед препятствиями	С	Привести в соответствии	Текущий ремонт
4.3.	Прилавочная форма обслуживания							
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функционально й зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О,Г, У)		8,9	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно.**

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Караванный районный Дом культуры МБУК ТМЦ Оренбургского района, п. Караванный, ул. Советская, 8

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта) места приложения труда отсутствуют**

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Караванный районный Дом культуры МБУК ТМЦ Оренбургского района, п. Караванный, ул. Советская, 8

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта) жилые помещения отсутствуют.**

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

Результаты обследования:

Санитарно-гигиенических помещений: Караванный районный Дом культуры МБУК ТМЦ Оренбургского района, п. Караванный, ул. Советская, 8

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть		10	Габариты санузла меньше нормативных. Нет тактильной ленты. Имеются пороги при входе в туалеты Отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей.	К, О,С	Привести в соответствие	капитальный ремонт,
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть				-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И(Г,У)		10	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно.

Результаты обследования:

**Системы информации на объекте: Караванный районный Дом культуры МБУК ТМЦ
Оренбургского района, п. Караванный, ул. Советская, 8**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют информационные таблички, указатели	Для всех категорий	Привести в соответствие	индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	(К,О,С,У)	Привести в соответствие	-
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	С	Привести в соответствие	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны	обследования ОСИ)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ВНД			индивидуальные решения с помощью ТСР

Комментарий к заключению: недоступно

Содержание

1.Паспорт доступности.....	1
2.Анкета.....	6
3.Акт обследования.....	11
4.Территория, прилегающая к зданию.....	16
5.Входы, выходы в здание.....	18
6.Пути движения внутри здания.....	20
7.Зоны целевого назначения.....	22
8.Зоны целевого назначения – места приложения труда.....	24
9.Зоны целевого назначения – жилые помещения.....	25
10.Санитарно – гигиенические помещения.....	26
11.Система информации на объекте.....	28

Приложения:

1.Результаты фотофиксации на объекте.....	1
2.Позэтажные планы	4
4.План эвакуации.....	7
5.План – схема местности.....	9